



RESTAURANTE SCALETTA 5

Restauración — Restaurantes



📍 Calle

Calle Ezcurdia, 8 33202
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

📞 Contacto

Tlfno 984 192 471
pizzeria@scaletta5.com
<http://www.scaletta5.com>

📅 Creado por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS
02/01/2019

📅 Última modificación por

PREDIF Técnico 3
07/03/2019



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

El Restaurante está en el paseo de la playa de San Lorenzo, a la altura de la escalera numero 5. El restaurante está especializado en cocina italiana. El restaurante tiene en la entrada un escalón rebajado. El restaurante tiene 1 sola planta. En la planta baja, hay dos comedores y los cuartos de baño. El restaurante se encuentra situado muy cerca de la Ruta urbana de interés turístico accesible Cimavilla-Poniente. Adaptan la elaboración de platos a las personas con necesidades alimentarias específicas, pero no pueden garantizar la contaminación cruzada, ya que disponen de una cocina abierta.

Entrada



Acceso: Con resalte

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

Hay rótulos de señalización: Sí

Áreas de restauración



Carta con textos grandes y color contrastado: No

✓ Menú para personas con necesidades alimentarias específicas (celiaquía, diabetes, alergias...)

Mesas accesibles: Sí

✓ Silla alta para niños

Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: No

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho

Las barras del lado derecho son: Fijas

Lavabo: Sin pedestal

Servicios y equipamientos

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: No

Bucle de inducción magnética: No

✓ Personal de atención al público

Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior



Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí