



Sidrería La Montera Picon de Ramón

Restauración — Restaurantes



Dirección

Calle Saavedra, 3 33208
Gijón, Asturias (Asturias, Princi-
pado de)
España

Contacto

Tlfno 984 190 237
erblogistica@gmail.com

Creado por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS
22/11/2017

Última modificación por

PREDIF Técnico 3
15/02/2018






Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por un usuario de TUR4all

Información general

La Sidrería La Montera Picon está localizada en el centro de Gijón, próxima al parque de la Plaza de Europa. Se puede llegar en autobús. El edificio que lo alberga es moderno y se distingue por el gran cartel identificativo de La Montera Picon. Tipo de cocina: tradicional asturiana. El establecimiento está ubicado en una sola planta, todas las estancias son accesibles.

Entrada



Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta de vidrio sin señalización visual

Circulación interior




Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: No

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: No

Áreas de restauración



Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No




Carta con textos grandes y color contrastado: Sí

✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Lavabo: Con grifo de difícil manipulación, sin pedestal

Servicios y equipamientos

Bucle de inducción magnética: No

✓ Personal de atención al público

Formación de personal

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí